

## MOTIP Camouflage spreje

## Technické informace



MOTIP CAMOUFLAGE SPRAY použijte k ošetření ošetřených i neošetřených povrchů ze dřeva, kovu, hliníku, skla, kamene, textilu a různých druhů plastů v khaki, zelených nebo béžových odstínech .

**Objednací číslo:** 04201, 04202, 04204, 04205, 04206, 04207, 04203

### Kvalita & vlastnosti

Vynikající krycí a plnivé vlastnosti  
Dlouhotrvající barva a lesk  
Odolný proti poškrábání a nárazům  
Odolný vůči benzínu, chemikáliím a vlivům počasí  
Prevence proti korozi  
Vynikající přilnavost

### Fyzikální & chemické údaje

Základní nátěr: Alkydová pryskyřice

Název barvy:

- Béžová
- Zelená
- Šedá
- Hnědá
- Černá

Vůně: Jellemzů

Stupeň lesku: matný, 10 ±2

Vydatnost: 400 ML – 1.75 m<sup>2</sup>

Vyschnutí pro prach: 10 - 20 min

Vyschnutí na dotek: 45 min

Úplné vyschnutí: 16 h

Přetíratelné: 16 h

Povrchy: Dřevo, kov, hliník, sklo, kámen, textil a různé druhy plastů

Minimální provozní teplota: 10 °C

Maximální provozní teplota: 25 °C

Bod vzplanutí: n.a.

Stabilita při skladování: 10 y

Obsah: 400 ML

**Jak používat**

Před použitím si pečlivě přečtěte pokyny na obalu a postupujte podle nich.

Povrch musí být čistý, suchý a zbavený mastnoty. Odstraňte starý lak a rez, které nedrží, a zbruste povrch

Aerosol musí mít pokojovou teplotu. Nejvhodnější teplota pro zpracování 10 °C – 25 °C.

Před použitím aerosol 2 minuty protřepávejte a nastříkejte vzorek. Vzdálenost od ošetřovaného povrchu přibližně 25 až 30 cm.

Lak nanášejte v několika tenkých vrstvách. Před nanášením další vrstvy aerosol opět protřepávejte.

Ani po vytvrzení laku neošetřujte akrylovým nebo nitrocelulózovým lakem.

Po použití vyčistěte ventil (otočte aerosol dnem vzhůru a přibližně na 5 sekund stiskněte trysku).

Doba schnutí závisí na okolní teplotě, vlhkosti vzduchu a tloušťce naneseného laku.

**Šetrné k životnímu prostředí**

Společnost European Aerosols se snaží používat přípravky bez zakázaných nebo kritických složek a dosahovat co nejlepších výsledků. Víčka a obaly jsou vyrobeny z recyklovatelného materiálu.

**Likvidace**

Do recyklačního kontejneru nebo do příslušného kontejneru na využitelný odpad byste měli vyhazovat pouze zcela prázdné plechovky. Nevyprázdňené plechovky by se měly likvidovat jako "zvláštní odpad".

**Označení/štítky**

Všechny výrobky společnosti European Aerosols splňují aktuální předpisy pro značení podle směrnice opřípravních 1999/45/ES. Všechny aerosoly odpovídají směrnici TRGS 200 a TRG 300 a také směrnici 75/324/EHS o arosolech v aktuálně platném znění.

**Ke dni Kolovoz 5, 2025** – Tato verze nahrazuje všechny případné předchozí verze.